



Schaltplan Drehzahlmesser XT (wiring diagram tachometer XT)

Kabelfarben (wiring colours):

bl = blau (blue)
br = braun (brown)
ge = gelb (yellow)
gn = grün (green)
gr = grau (grey)
rt = rot (red)
sw = schwarz (black)
ws = weiß (white)

Zündspule oder
Steuereinheit
(ignition coil or
advance unit)

